

Informe Global de Mantenimientos

Fecha de emisión: 10/31/2026

IMAS - Protección Contra Incendios

Listado General de Zonas, Empresas y Partes

1. Zona: azca cv 6/8 (FM-200)

[Empresa / Cliente: Sice Tuneles](#)

Central: rp1r | N° Serie: N/D | Botellas: 1

Partes realizados: 1 — Última visita: 26/10/2026

Última observación: Limpieza detectores Prueba detectores ok Prueba disparo ok Prueba Paro ok Sirena ok Cartel ok Solenoide ok Señales ok Botella 2026

2. Zona: azca cv5 (FM-200)

[Empresa / Cliente: Sice Tuneles](#)

Central: aritech | N° Serie: N/D | Botellas: 1

Partes realizados: 1 — Última visita: 26/10/2026

Última observación: Limpieza detectores Prueba detectores ok Prueba disparo ok Prueba Paro ok Cartel ok Solenoide ok Señales ok Sirena ok tanto alarma Como extinción Se prueba con túneles de como poner las señales 2 detector Al final se monta con 3 rele

3. Zona: azca cv4 (FM-200)

[Empresa / Cliente: Sice Tuneles](#)

Central: aritech | N° Serie: N/D | Botellas: 1

Partes realizados: 1 — Última visita: 26/10/2026

Última observación: Limpieza detectores Prueba detectores ok Prueba disparo ok Prueba Paro ok Sirena ok Cartel ok Solenoide ok Señales ok

4. Zona: azca cv3 (FM-200)

[Empresa / Cliente: Sice Tuneles](#)

Central: N/D | N° Serie: N/D | Botellas: 1

Partes realizados: 1 — Última visita: 26/10/2026

Última observación: Limpieza detectores Prueba detectores ok Prueba disparo ok Prueba Paro ok Sirena ok Cartel ok Solenoide ok Señales ok Hay una puerta abierta si salta extinción se va el gas

5. Zona: azca cv2 (FM-200)

[Empresa / Cliente: Sice Tuneles](#)

Central: aritech | N° Serie: N/D | Botellas: 1

Partes realizados: 1 — Última visita: 26/10/2026

Última observación: Limpieza detectores Prueba detectores ok Prueba disparo ok Prueba Paro ok Sirena ok Cartel ok Solenoide ok Señales ok Corte aire ok

6. Zona: azca cv7 (FM-200)

[Empresa / Cliente: Sice Tuneles](#)

Central: rp1r | N° Serie: N/D | Botellas: 1

Partes realizados: 1 — Última visita: 26/10/2026

Última observación: Limpieza detectores Prueba detectores ok Prueba disparo ok Prueba Paro ok Sirena ok Cartel ok Solenoide ok Señales ok

7. Zona: Santa María de la cabeza (CO2)

[Empresa / Cliente: Sice Tuneles](#)

Central: aritech | N° Serie: N/D | Botellas: 1

Partes realizados: 1 — Última visita: 26/10/2026

Última observación: Limpieza detectores Prueba detectores ok Prueba disparo ok Prueba Paro ok Sirena ok Cartel ok Solenoide ok Señales ok